


Dichtsatz 610346

Volvo Ø070 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS070.00x 80.70x 4.20
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore O077.00x 3.53 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	K125.00x100.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR043.00x 48.00x 1.30
Führungselement Kolben	
Diverse	Spiralspannstift

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik