

Dichsatz 610348

Volvo Ø070 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O129.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.70
Kolbendichtung	K140.00x125.00x18.00 Spez.
O-Ring Kolben	O049.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik