


Dichsatz 610355

Volvo Ø080 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS
Nutring	NR080.00x100.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	NR080.00x 95.00x12.00
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x34.90 HGW
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.70
Kolbendichtung	K140.00x115.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Sicherungsring Schockdichtung

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik