


Dichsatz 610365

Volvo Ø090 Ø160



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O144.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR145.00x160.00x 2.10
Kolbendichtung	GK160.00x139.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O090.00x 5.00 PU
Stützring	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik