

Dichtsatz 610366

Volvo Ø090 Ø170



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS	A100.00x110.00x 7.00 AS-HDW	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR090.00x105.00x11.50		
Stützring			
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30		
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80		
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 PU		
Stützring			
Kolbendichtung	K170.00x155.00x18.00 spez.		
O-Ring Kolben	O154.00x 8.40 70Shore		
Stützring	SR155.00x170.00x 2.80		
Führungselement Kolben	FR170.00x163.00x29.80 HGW		
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik