

Dichtsatz 610368

Volvo Ø090 Ø190



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80
O-Ring Stangenführung	O174.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR175.00x190.00x 2.10
Kolbendichtung	K190.00x173.00x12.50
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR190.00x183.00x29.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik