

# Dichsatz 610390

Volvo Ø016 Ø032



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A016.00x 22.00x 3/4 AS
<b>Nutring</b>	NR016.00x 24.00x 5.80 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	LBB016.00x 18.00x 15.00
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O026.00x 3.00 70Shore      O028.30x 1.78 70Shore
<b>Stützring</b>	SR027.00x 32.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	GK032.00x 24.50x 3.20 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR032.00x 29.00x 4.00 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik