


# Dichsatz 610391

Volvo Ø035 Ø060



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A035.00x 45.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR035.00x 43.00x 6.30 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O053.57x 3.53 70Shore      O061.60x 2.62 70Shore
<b>Stützring</b>	SR053.57x 3.53
<b>Kolbendichtung</b>	GK060.00x 49.00x 4.20 GWK-9
<b>O-Ring Kolben</b>	O025.07x 2.62 70Shore
<b>Stützring</b>	SR025.07x 2.62 2x
<b>Führungselement Kolben</b>	FR060.00x 55.00x 9.70 HGW
<b>Diverse</b>	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik