

Dichsatz 610392

Volvo Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A035.00x 45.00x 7/70 AS-PU
Nutring	NR035.00x 43.00x 6.30 UNI/L
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O053.57x 3.53 70Shore 2x O061.60x 2.62 70Shore
Stützring	SR053.57x 3.53 2x
Kolbendichtung	GK060.00x 49.00x 4.20 OK
O-Ring Kolben	O025.07x 2.62 70Shore
Stützring	SR025.07x 2.62 2x
Führungselement Kolben	FR060.00x 55.00x 9.70 HGW
Diverse	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik