


# Dichsatz 610394

Volvo Ø040 Ø070



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 50.00x 7/10 AS-PU
<b>Nutring</b>	NR040.00x 50.00x 10.00 UNI/L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	FR040.00x 45.00x13.80 HGW
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O064.50x 3.00 Viton
<b>Stützring</b>	SR065.00x 70.00x 1.30
<b>Kolbendichtung</b>	K070.00x 50.00x22.40/35.10
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	Spiralspannstift 5x45

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik