

Dichsatz 610411

Volvo Ø070 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50 UNI/L	
Stützring		
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x18.00 HGW	
O-Ring Stangenführung	O109.10x 5.70 70Shore	
Stützring	SR100.00x110.00x 1.70	
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O070.00x 3.00 70Shore	
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR120.00x113.00x14.00 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik