

Dichtsatz 610416

Volvo Ø080 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR080.00x 95.00x10.00 UNI
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	NR080.00x 95.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O109.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR110.00x120.00x 1.90
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O064.10x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR120.00x114.00x14.80 HGW FR120.00x112.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik