

Dichtsatz 610704

Komatsu Ø040 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abstreifer | A040.00x 52.00x 7/10 AS-DKB | A035.00x 45.00x 4.00 AS-HDW |
| Nutring | NR040.00x 50.00x 7.50 | |
| Stützring | | |
| Schockdichtung | | |
| Führungselement Stange | | |
| O-Ring Stangenführung | O070.00x 3.00 90Shore | O065.00x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR065.00x 70.00x 1.20 | |
| Kolbendichtung | K070.00x 55.00x11.00 I-Q | |
| O-Ring Kolben | | |
| Stützring | | |
| Führungselement Kolben | FR070.00x 65.00x 9.60 HGW | |
| Diverse | | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik