

# Dichsatz 610739

Komatsu Ø070 Ø140



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	N070.00x 83.00x10.00
<b>Stützring</b>	SR070.00x 83.00x 3.00
<b>Schockdichtung</b>	NR070.00x 85.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O135.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR135.00x140.00x 1.25
<b>Kolbendichtung</b>	K140.00x117.00x16.00 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x133.00x17.50 WR
<b>Diverse</b>	O009.25x 1.78 90Shore

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik