

# Dichtsatz 610773

Komatsu Ø100 Ø140



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

|                               |                             |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Abstreifer</b>             | A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB | A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW |
| <b>Nutring</b>                | N100.00x115.00x10.00        |                             |
| <b>Stützring</b>              | SR100.00x115.00x 3.00       |                             |
| <b>Schockdichtung</b>         | NR100.00x115.10x 6.30       |                             |
| <b>Führungselement Stange</b> |                             |                             |
| <b>O-Ring Stangenführung</b>  | O129.10x 5.70 90Shore       | O029.75x 3.53 90Shore       |
| <b>Stützring</b>              | SR130.00x140.00x 1.90       |                             |
| <b>Kolbendichtung</b>         | K140.00x117.00x16.00 I-Q    |                             |
| <b>O-Ring Kolben</b>          | O089.10x 5.70 90Shore       |                             |
| <b>Stützring</b>              | SR090.00x100.00x 1.90       |                             |
| <b>Führungselement Kolben</b> | FR140.00x128.00x12.20 WR    |                             |
| <b>Diverse</b>                |                             |                             |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik