

Dichsatz 610791

Komatsu Ø120 Ø185



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A120.00x136.00x 9/12 AS-DKB	A110.00x125.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N120.00x140.00x10.00	
Stützring	SR120.00x140.00x 3.00	
Schockdichtung	NR120.00x135.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O174.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR175.00x185.00x 1.90	
Kolbendichtung	K185.00x162.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O109.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR110.00x120.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR185.00x173.00x22.60 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik