

Dichtsatz 610792

Komatsu Ø120 Ø225



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A120.00x136.00x 9/12 AS-DKB
Nutring	NR120.00x140.00x10.00
Stützring	SR120.00x140.00x 3.00
Schockdichtung	NR120.00x135.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O219.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR220.00x230.00x 1.90
Kolbendichtung	K225.00x202.00x16.00 I-Q
O-Ring Kolben	O100.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.25
Führungselement Kolben	FR225.00x117.00x25.00 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik