

Dichsatz 611204

Liebherr Ø045 Ø000 Drehdurchführung



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	V055 VA (2Stk.)
Nutring	GS045.00x 55.70x 4.20 GS-9 (7Stk.)
Stützring	SR045.00x 54.70x 2.00 PTFE2 (2Stk.)
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	
Stützring	
Kolbendichtung	
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik