

Dichtsatz 611212

Liebherr Ø036 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A036.00x 44.00x 4/7 A-DA17	
Nutring	GS036.00x 46.70x 4.20 GSS-2	
Stützring		
Schockdichtung	GS036.00x 43.30x 3.20 GSS-9	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O063.09x 3.53 90Shore	O037.77x 2.62 70Shore
Stützring	SR063.09x 3.53 PBK 230 PTFErein	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik