

# Dichsatz 611214

Liebherr Ø040 Ø000 Dichsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 48.80x 6.30 A-TE	
<b>Nutring</b>	GS040.00x 50.70x 4.20 GSS-2	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS040.00x 50.70x 4.20 GSS-9	
<b>Führungselement Stange</b>	FR040.00x 45.00x 9.50 HGW (2Stk.)	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O082.14x 3.53 70Shore	O046.99x 5.34 70Shore (2Stk.)
<b>Stützring</b>	SR082.14x 3.53 PBK 236 PTFErein	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik