

Dichtsatz 611220

Liebherr Ø050 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.80x 6.30 DA24	A050.00x 58.80x 6.30 A-TE	A050.00x 58.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS050.00x 65.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	SR032.00x 37.00x 1.30 SPR (3Stk.)		
Schockdichtung	GS050.00x 65.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x14.80 HGW (2Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O059.10x 5.70 70Shore	O063.09x 3.53 70Shore	O032.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR060.00x 70.00x 1.70 SPR	SR063.09x 3.53 PBK230 PTFErein	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik