

Dichtsatz 611228

Liebherr Ø060 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 68.80x 6.30 DA24
Nutring	GS060.00x 75.10x 6.30 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS060.00x 75.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x14.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O100.97x 5.34 70Shore O110.72x 3.53 90Shore
Stützring	SR100.97x 5.34 PBK345 PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik