

# Dichtsatz 611230

Liebherr Ø070 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 82.20x 8.10 DA-24		
<b>Nutring</b>	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9		
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 75.00x14.80 HGW (2Stk.)		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O113.67x 5.34 70Shore	O052.00x 3.00 70Shore	
<b>Stützring</b>	SR113.67x 5.34 PBK349 PTFErein	SR052.00x 57.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)	OE057.60x 63.00x 6.20

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik