

Dichsatz 611232

Liebherr Ø070 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 82.20x 8.10 DA-24	A070.00x 82.20x 8.10 A-TE
Nutring	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS070.00x 90.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x14.80 HGW (2Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O100.00x 5.00 70Shore	O052.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR101.40x110.00x 1.60 PTFErein	SR052.00x 57.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik