

Dichsatz 611234

Liebherr Ø070 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 78.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2 (2Stk.)
Stützring	
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x14.80 HGW (3Stk.)
O-Ring Stangenführung	O119.30x 5.70 70Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70 SPR PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik