

Dichtsatz 611236

Liebherr Ø070 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 82.20x 8.10 DA-24	A070.00x 82.20x 8.10 A-TE	A070.00x 78.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS070.00x 90.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x 14.80 HGW (2Stk.)	FR070.00x 75.00x 6.00 PTFE2	
O-Ring Stangenführung	O063.00x 3.00 70Shore	O052.00x 3.00 70Shore	O093.00x 4.00 70Shore
	O063.17x 2.62 90Shore		
Stützring	SR088.00x 95.00x 1.30 SPR PTFErein	SR052.00x 57.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)	SR064.00x 69.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
	SR062.00x 66.00x 3.00 PTFErein		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik