

Dichsatz 611238

Liebherr Ø070 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 82.20x 8.10 DA-24	A070.00x 78.00x 4/7 A-DA17	
Nutring	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2		
Stützring			
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x 14.80 HGW (2Stk.)	FR070.00x 75.00x 6.00 PTFE2	
O-Ring Stangenführung	O109.30x 5.70 70Shore O073.03x 3.53 70Shore	O065.00x 3.00 70Shore O063.00x 3.00 70Shore	O052.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR100.00x 110.00x 1.70 SPR PTFErein SR062.00x 66.00x 3.00 PTFErein	SR065.00x 70.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)	SR052.00x 57.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik