

Dichtsatz 611244

Liebherr Ø070 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 82.20x 8.10 DA-24
Nutring	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x14.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O109.30x 5.70 70Shore
Stützring	SR110.00x120.00x 1.70 C-PU

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik