

Dichtsatz 611246

Liebherr Ø075 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A075.00x 87.20x 8.10 DA-24	
Nutring	GS075.00x 90.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS075.00x 95.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung	GS075.00x 90.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR075.00x 80.00x14.80 HGW (2Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O100.00x 5.00 70Shore	O052.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR100.00x108.80x 1.60 PTFErein	SR052.00x 57.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik