

Dichtsatz 611256

Liebherr Ø080 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 92.20x 8.10 DA-24	A080.00x 92.20x 8.10 A-TE	A080.00x 88.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS080.00x100.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x14.80 HGW (2Stk.)	FR080.00x 85.00x 5.50 PTFE2	
O-Ring Stangenführung	O119.00x 6.00 70Shore (2Stk.)	O062.00x 3.00 70Shore	O072.00x 3.00 70Shore
	O075.00x 2.50 70Shore		
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70 SPR PTFErein	SR063.00x 68.00x 1.35 PTFErein (2Stk.)	SR072.00x 77.00x 1.30 PTFErein (2Stk.)
	SR072.00x 76.00x 3.00 PTFErein		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik