


Dichtsatz 611260

Liebherr Ø080 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 92.20x 8.10 DA-24	A080.00x 92.20x 8.10 A-TE
Nutring	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-2	
Stützring		
Schockdichtung	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x14.80 HGW (3Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O139.00x 6.00 70Shore	O063.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 2.00 PTFErein	SR063.00x 68.00x 1.35 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik