

# Dichtsatz 611264

Liebherr Ø085 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A085.00x 97.20x 8.10 DA-24		
<b>Nutring</b>	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-2		
<b>Stützring</b>	GS085.00x105.50x 8.10 GSS-2		
<b>Schockdichtung</b>	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-9		
<b>Führungselement Stange</b>	FR085.00x 90.00x14.80 HGW (3Stk.)		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O129.00x 6.00 70Shore	O063.00x 3.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR130.00x140.00x 1.70 C-PU	SR063.00x 68.00x 1.35 PTFErein (2Stk.)	SR070.00x74.80x 1.20 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik