


# Dichtsatz 611292

Liebherr Ø095 Ø000 Dichtsatz Stangen



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x107.20x 8.10 DA-24	A095.00x107.20x 8.10 A-TE
<b>Nutring</b>	GS095.00x110.10x 6.30 GSS-2	
<b>Stützring</b>	GS095.00x115.50x 8.10 GSS-2	
<b>Schockdichtung</b>	GS095.00x110.10x 6.30 GSS-9	
<b>Führungselement Stange</b>	FR095.00x100.00x14.80 HGW (3Stk.)	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O139.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR140.00x150.00x 2.00 PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik