

Dichtsatz 611296

Liebherr Ø095 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x107.20x 8.10 DA-24
Nutring	GS095.00x115.50x 8.10 GSS-2
Stützring	GS095.00x110.10x 6.30 GSS-9
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR095.00x100.00x14.80 HGW (3Stk.)
O-Ring Stangenführung	O139.00x 6.00 70Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70 C-PU

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik