

Dichtsatz 611314

Liebherr Ø110 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x122.20x 8.10 DA-24	A110.00x122.20x 8.10 A-TE	A110.00x122.00x 8.2/11 A-DA17
Nutring	GS110.00x125.10x 6.30 GSS-2 (2Stk.)		
Stützring	GS110.00x130.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS110.00x125.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR110.00x115.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O159.20x 5.70 70Shore	O080.00x 3.00 70Shore	O089.00x 3.00 70Shore
	O169.30x 5.70 70Shore	O101.00x 3.00 70Shore (2Stk.)	O101.27x 2.62 70Shore
Stützring	SR160.00x170.00x 2.00 PTFErein	SR080.00x 85.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)	SR088.00x 93.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)
	SR170.00x180.00x 2.00 PTFErein	SR100.00x104.00x 3.00 PTFErein	SR100.00x105.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)
	SR101.27x 2.62 PBK155 PTFErein (2Stk.)		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik