

# Dichtsatz 611370

Liebherr Ø000 Ø140 Dichtsatz Kolben



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Kolbendichtung</b>	GK140.00x119.00x 8.10 GK-1		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR140.00x135.00x 9.50 HGW (3Stk.)	FR140.00x135.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)	FR140.00x132.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik