

Dichsatz 611392

Liebherr Ø000 Ø210 Dichsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichsatzes

Kolbendichtung	GK210.00x189.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR210.00x205.00x 9.50 HGW (5Stk.)	FR210.00x202.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik